

## OTIS 电梯轿门开关接线检查公告

79-21-006\_2022.1

对奥的斯电梯公司来说，我们产品的安全性是至关重要的。我们对在用电梯的抽查中发现，由于个别电梯存在轿门开关接线错误，在某些极其特别情况的共同作用下，导致轿厢在单侧轿门没有关闭的情况发生移动，从而对轿厢内人员带来安全风险。

为了避免这种情况发生，对于个别受影响的用户，我们将详细的作业指导专门特快专递给到您，建议您要求电梯维保单位对电梯轿门开关接线进行检查并反馈结果。

详细的操作请扫描作业指导二维码 1；为了确认检查情况，我们恳请您在完成每一台电梯的检查或者更改操作后，扫描完工确认二维码 2，反馈电梯设备合同号和照片（参照图 2 和图 3），我们将安排专业人员进行再次确认。



作业指导二维码 1



完工确认二维码 2

正确的接线方法如下图 1 所示：




图 1

备注：有可能在以往的安装/维保过程中存在接线改动以及端子编号丢失的情况，需要按照作业指导二维码 1 进行确认。

反馈照片参照如下图 2/ 图 3 所示进行：




图 2



图 3

奥的斯电梯（中国）有限公司  
2022 年 1 月