

OTIS 电梯底坑急停开关检查公告

79-21-008_2022.1

对奥的斯电梯公司来说，我们产品的安全性是至关重要的。我们对在用电梯的抽查中发现，个别电梯底坑急停开关盒受到意外严重冲击，导致开关盒内触点脱落，对于在底坑工作的人员存在安全风险。

为了避免这种情况发生，对于个别受影响的用户，我们将详细的作业指导专门特快专递给到您，建议您要求电梯维护保养单位对电梯底坑急停开关进行检查确认并反馈结果。

详细的操作请扫描作业指导二维码 1；检查后通过扫描完工确认二维码 2 将检查结果反馈给我司。



作业指导二维码 1



完工确认二维码 2

奥的斯电梯（中国）有限公司

2022 年 1 月