

戸開走行保護装置
定期検査及び定期点検の項目・事項・方法・判定基準

認定番号	UCMP 型式	認定番号	UCMP 型式
ENNNUN-1577	DBGPR-1	ENNNUN-1654	DBGJP-3
ENNNUN-1578	DBGPR-2	ENNNUN-1655	DBGJP-4
ENNNUN-1579	DBGPR-3	ENNNUN-1656	DBGJP-5
ENNNUN-1652	DBGJP-1	ENNNUN-1881	DBGJP-4-A
ENNNUN-1653	DBGJP-2	ENNNUN-1882	DBGJP-5-A

発行：平成 30 年 6 月 1 日 Ver. 4

	検査項目	検査事項	検査方法	判定基準
(1)	安全制御プログラム	型式	基板の型式を目視にて確認する。 安全制御プログラムの型式を保守ツールにて確認する。	指定されている型式と同一でないこと。 大臣認定を受けた型式と同一でないこと。
		作動の状況	ドアゾーン外で走行中に戸開状態にして模擬した場合の動作を確認する	戸開走行保護装置が作動しないこと。 電動機及びブレーキの励磁コイルが電源から遮断されないこと。(SW,BY or S1,S3,UDX)
(2)	つま先保護板	取付けの状況	目視及び触診により確認する。	取付けが堅固でないこと。
		長さ	かご床面からつま先保護板直線部までの長さを測定する。	規定値未満であること。
(3)	特定距離感知装置	取付けの状況	目視及び触診により確認する。	取付けが堅固でないこと。 過度の変形がある事。
		動作位置	動作位置を確認する。	規定位置で動作しないこと。
(4)	部品	規定部品の型式	目視により確認する。	規定部品の型式が適正なものでないこと。
		規定部品の交換基準	目視及び触診により確認する。 ENNNUN-1577,1578,1579 使用ルレ SW,BY 1652,1653,1654,1655,1656 使用ルレ S1,S3,UDX	規定部品の動作回数又は経過時間が規定値を超えていること。 SW,BY：1,000 万回又は使用年数 10 年 S1,S3：1,000 万回又は使用年数 15 年 UDX：100 万回又は使用年数 6 年
(5)	巻上機	制動面の油の流出状況	目視により確認する。	制動面に油が付着していること。
		油排出場所の油の流出状況		シール部から油が流出していること。
(6)	ブレーキ	パッドの厚さの状況	可動制動板とコイルケースの隙間を測定する。	隙間が 0.4mm を超えること (要重点点検) 隙間が 0.45mm を超えること (要是正)
		パッドの状況	目視により確認する。	パッドに欠損、割れがあること。又は剥離していること。
		ブレーキパッドの動作感知装置	ブレーキ開放時及び締結時の動作感知装置の接点信号動作を確認する。	ブレーキの開閉と接点信号動作が一致していないこと。
上記 (1) ～ (6) の検査結果で「否」又は別記第一号 2-(3)・3-(3)・4-(11) の検査結果で「要是正」又は「要重点点検」の判定がある場合、別記第一号 2-(9) 「戸開走行保護装置」の検査結果を「要是正」又は「要重点点検」と判定する。				

この印刷物に記載した内容は、予告なく変更することがありますのでご了承ください。
著作権所有：日本オーチス・エレベータ株式会社